

第2本部棟7階の補修工事について

第二本部棟7階廊下の天井板が雨漏りにより落下したため補修します
工事時間中、多少の作業音が発生しますので、予めご留意ください。

期間：平成30年 7月1日（日）8時～12時頃（予定）

場所：第2本部棟 7階廊下（北側）

- ・作業内容

天井板の取替と天井点検口の設置

既存雨水受けの加工（排水できるように加工します）

平成30年6月28日 法学政治学研究科